

Zębatka napędowa ślimaka prędkościomierza, tzw. wkład.

Nr OEM: 44806-MR1-003

Powodem uszkodzenia wkładu bardzo często jest nieszczelność na styku obudowy ślimaka z piastą koła, warto więc przy okazji wymienić również simering ->>>

Zastosowanie HONDA:
- GL1500 Valkyrie SC34 1997-2003
- VT600 Shadow PC21 1988-2007
- VT750 Shadow RC44/RC48 1997-2002
- VT1100 Shadow SC37 1998-2001

ID 2143