



Nr OEM: 23811-MV1-000

Zamiennik oryginału.

Zastosowanie Honda:

- NV750
- VT750
- XRV750

ID 1090

